
Компоненти за:
- Шприцформи
- Пресформи
- Щанци

Горещо-канални с-ми
Стомани & Цв. Метали
Нагреватели

Офис Централен:
ж.к. Люлин-Център, ул. Архитект Георги Ненов №31
1324 София, България
тел: +359 (2) 923 44 88
тел: +359 884 612 894
факс: +359 (2) 923 44 55

Офис Пловдив:
Електроапаратурен завод – ЕАЗ АД, Бул. Цар Борис III Обединител, №1-продължение, ет.3, офис 48
4000 Пловдив, България
тел: +359 888 055 215
тел: +359 884 605 128
office@krasco.com
www.krasco.com

R02-Колонка водеща с две центроващи шийки



Mat.: 1.7131

Код LxDxL1	L	D	L1	d1	d2	K
R02_012x09x025	12	9	25	14	16	3
R02_012x09x045	12	9	45	14	16	3
R02_012x09x065	12	9	65	14	16	3
R02_012x10x025	12	10	25	14	16	3
R02_012x10x045	12	10	45	14	16	3
R02_012x10x065	12	10	65	14	16	3
R02_017x09x020	17	9	20	14	16	3
R02_017x09x030	17	9	30	14	16	3
R02_017x09x050	17	9	50	14	16	3
R02_017x09x070	17	9	70	14	16	3
R02_017x10x020	17	10	20	14	16	3
R02_017x10x030	17	10	30	14	16	3
R02_017x10x050	17	10	50	14	16	3
R02_017x10x070	17	10	70	14	16	3
R02_017x14x035	17	14	35	20	25	6
R02_017x14x055	17	14	55	20	25	6
R02_017x14x075	17	14	75	20	25	6
R02_017x14x095	17	14	95	20	25	6
R02_017x15x035	17	15	35	20	25	6
R02_017x15x055	17	15	55	20	25	6
R02_017x15x075	17	15	75	20	25	6
R02_017x15x095	17	15	95	20	25	6
R02_017x18x035	17	18	35	26	31	6
R02_017x18x055	17	18	55	26	31	6
R02_017x18x075	17	18	75	26	31	6
R02_017x18x120	17	18	120	26	31	6
R02_017x20x035	17	20	35	26	31	6
R02_017x20x055	17	20	55	26	31	6
R02_017x20x075	17	20	75	26	31	6
R02_017x20x120	17	20	120	26	31	6
R02_017x22x035	17	22	35	30	35	6
R02_017x22x055	17	22	55	30	35	6
R02_017x22x075	17	22	75	30	35	6
R02_017x24x035	17	24	35	30	35	6
R02_017x24x055	17	24	55	30	35	6
R02_017x24x075	17	24	75	30	35	6
R02_022x09x025	22	9	25	14	16	3
R02_022x09x035	22	9	35	14	16	3
R02_022x09x055	22	9	55	14	16	3
R02_022x09x075	22	9	75	14	16	3
R02_022x09x095	22	9	95	14	16	3

Код LxDxL1	L	D	L1	d1	d2	K
R02_022x10x025	22	10	25	14	16	3
R02_022x10x035	22	10	35	14	16	3
R02_022x10x055	22	10	55	14	16	3
R02_022x10x075	22	10	75	14	16	3
R02_022x10x095	22	10	95	14	16	3
R02_022x14x030	22	14	30	20	25	6
R02_022x14x050	22	14	50	20	25	6
R02_022x14x070	22	14	70	20	25	6
R02_022x14x090	22	14	90	20	25	6
R02_022x14x110	22	14	10	20	25	6
R02_022x14x125	22	14	25	20	25	6
R02_022x14x150	22	14	50	20	25	6
R02_022x15x030	22	15	30	20	25	6
R02_022x15x050	22	15	50	20	25	6
R02_022x15x070	22	15	70	20	25	6
R02_022x15x090	22	15	90	20	25	6
R02_022x15x110	22	15	110	20	25	6
R02_022x15x125	22	15	125	20	25	6
R02_022x15x150	22	15	150	20	25	6
R02_022x18x035	22	18	35	26	31	6
R02_022x18x045	22	18	45	26	31	6
R02_022x18x065	22	18	65	26	31	6
R02_022x18x085	22	18	85	26	31	6
R02_022x18x115	22	18	15	26	31	6
R02_022x20x035	22	20	35	26	31	6
R02_022x20x045	22	20	45	26	31	6
R02_022x20x065	22	20	65	26	31	6
R02_022x20x085	22	20	85	26	31	6
R02_022x20x115	22	20	115	26	31	6
R02_022x22x035	22	22	35	30	35	6
R02_022x22x055	22	22	55	30	35	6
R02_022x22x075	22	22	75	30	35	6
R02_022x22x105	22	22	05	30	35	6
R02_022x22x130	22	22	30	30	35	6
R02_022x24x035	22	24	35	30	35	6
R02_022x24x055	22	24	55	30	35	6
R02_022x24x075	22	24	75	30	35	6
R02_022x24x105	22	24	105	30	35	6
R02_022x24x130	22	24	130	30	35	6
R02_027x09x020	27	9	20	14	16	3
R02_027x09x030	27	9	30	14	16	3


Компоненти за:
- Шприцформи
- Пресформи
- Щанци

Горещо-канални с-ми
Стомани & Цв. Метали
Нагреватели

Офис Централен:
ж.к. Люлин-Център, ул. Архитект Георги Ненов №31
1324 София, България
тел: +359 (2) 923 44 88
тел: +359 884 612 894
факс: +359 (2) 923 44 55

Офис Пловдив:
Електроапаратурен завод – ЕАЗ АД, Бул. Цар Борис III Обединител, №1-продължение, ет.3, офис 48
4000 Пловдив, България
тел: +359 888 055 215
тел: +359 884 605 128
office@krasco.com
www.krasco.com

R02-Колонка водеща с две центроващи шийки



Mat.: 1.7131

Код LxDxL1	L	D	L1	d1	d2	K
R02_027x09x050	27	9	50	14	16	3
R02_027x09x070	27	9	70	14	16	3
R02_027x09x090	27	9	90	14	16	3
R02_027x10x020	27	10	20	14	16	3
R02_027x10x030	27	10	30	14	16	3
R02_027x10x050	27	10	50	14	16	3
R02_027x10x070	27	10	70	14	16	3
R02_027x10x090	27	10	90	14	16	3
R02_027x14x030	27	14	30	20	25	6
R02_027x14x045	27	14	45	20	25	6
R02_027x14x065	27	14	65	20	25	6
R02_027x14x085	27	14	85	20	25	6
R02_027x14x105	27	14	105	20	25	6
R02_027x14x125	27	14	125	20	25	6
R02_027x14x145	27	14	145	20	25	6
R02_027x14x165	27	14	165	20	25	6
R02_027x15x030	27	15	30	20	25	6
R02_027x15x045	27	15	45	20	25	6
R02_027x15x065	27	15	65	20	25	6
R02_027x15x085	27	15	85	20	25	6
R02_027x15x105	27	15	105	20	25	6
R02_027x15x125	27	15	125	20	25	6
R02_027x15x145	27	15	145	20	25	6
R02_027x15x165	27	15	165	20	25	6
R02_027x18x035	27	18	35	26	31	6
R02_027x18x045	27	18	45	26	31	6
R02_027x18x065	27	18	65	26	31	6
R02_027x18x085	27	18	85	26	31	6
R02_027x18x105	27	18	105	26	31	6
R02_027x18x125	27	18	125	26	31	6
R02_027x18x165	27	18	165	26	31	6
R02_027x18x225	27	18	225	26	31	6
R02_027x18x245	27	18	245	26	31	6
R02_027x20x035	27	20	35	26	31	6
R02_027x20x045	27	20	45	26	31	6
R02_027x20x065	27	20	65	26	31	6
R02_027x20x085	27	20	85	26	31	6
R02_027x20x105	27	20	105	26	31	6
R02_027x20x125	27	20	125	26	31	6
R02_027x20x165	27	20	165	26	31	6
R02_027x20x225	27	20	225	26	31	6

Код LxDxL1	L	D	L1	d1	d2	K
R02_027x20x245	27	20	245	26	35	6
R02_027x22x035	27	22	35	30	35	6
R02_027x22x045	27	22	45	30	35	6
R02_027x22x065	27	22	65	30	35	6
R02_027x22x085	27	22	85	30	35	6
R02_027x22x105	27	22	105	30	35	6
R02_027x22x125	27	22	125	30	35	6
R02_027x22x165	27	22	165	30	35	6
R02_027x22x205	27	22	205	30	35	6
R02_027x22x245	27	22	245	30	35	6
R02_027x22x285	27	22	285	30	35	6
R02_027x24x035	27	24	35	30	35	6
R02_027x24x045	27	24	45	30	35	6
R02_027x24x065	27	24	65	30	35	6
R02_027x24x085	27	24	85	30	35	6
R02_027x24x105	27	24	105	30	35	6
R02_027x24x125	27	24	125	30	35	6
R02_027x24x165	27	24	165	30	35	6
R02_027x24x205	27	24	205	30	35	6
R02_027x24x245	27	24	245	30	35	6
R02_027x24x285	27	24	285	30	35	6
R02_027x30x045	27	30	45	42	47	6
R02_027x30x065	27	30	65	42	47	6
R02_027x30x105	27	30	105	42	47	6
R02_027x30x165	27	30	165	42	47	6
R02_027x30x185	27	30	185	42	47	6
R02_027x30x205^	27	30	05^	42	47	6
R02_027x30x245	27	30	245	42	47	6
R02_027x30x285	27	30	285	42	47	6
R02_027x32x045	27	32	45	42	47	6
R02_027x32x065	27	32	65	42	47	6
R02_027x32x105	27	32	105	42	47	6
R02_027x32x165	27	32	165	42	47	6
R02_027x32x185	27	32	185	42	47	6
R02_027x32x205^	27	32	205	42	47	6
R02_027x32x245	27	32	245	42	47	6
R02_027x32x285	27	32	285	42	47	6
R02_036x09x025	36	9	25	14	16	3
R02_036x09x045	36	9	45	14	16	3
R02_036x09x065	36	9	65	14	16	3
R02_036x09x085	36	9	85	14	16	3


Компоненти за:
- *Шприцформи*
- *Пресформи*
- *Щанци*

Горещо-канални с-ми
Стомани & Цв. Метали
Нагреватели

Офис Централен:
ж.к. Люлин-Център, ул. Архитект Георги Ненов №31
1324 София, България
тел: +359 (2) 923 44 88
тел: +359 884 612 894
факс: +359 (2) 923 44 55

Офис Пловдив:
Електроапаратурен завод – ЕАЗ АД, Бул. Цар Борис III Обединител, №1-продължение, ет.3, офис 48
4000 Пловдив, България
тел: +359 888 055 215
тел: +359 884 605 128
office@krasco.com
www.krasco.com

R02-Колонка водеща с две центроващи шийки



Mat.: 1.7131

Код LxDxL1	L	D	L1	d1	d2	K
R02_036x10x025	36	10	25	14	16	3
R02_036x10x045	36	10	45	14	16	3
R02_036x10x065	36	10	65	14	16	3
R02_036x10x085	36	10	85	14	16	3
R02_036x14x035	36	14	35	20	25	6
R02_036x14x055	36	14	55	20	25	6
R02_036x14x075	36	14	75	20	25	6
R02_036x14x095	36	14	95	20	25	6
R02_036x14x125	36	14	125	20	25	6
R02_036x14x155	36	14	155	20	25	6
R02_036x15x035	36	15	35	20	25	6
R02_036x15x055	36	15	55	20	25	6
R02_036x15x075	36	15	75	20	25	6
R02_036x15x095	36	15	95	20	25	6
R02_036x15x125	36	15	125	20	25	6
R02_036x15x155	36	15	155	20	25	6
R02_036x18x035	36	18	35	26	31	6
R02_036x18x055	36	18	55	26	31	6
R02_036x18x075	36	18	75	26	31	6
R02_036x18x095	36	18	95	26	31	6
R02_036x18x115	36	18	115	26	31	6
R02_036x18x135	36	18	135	26	31	6
R02_036x18x165	36	18	165	26	31	6
R02_036x18x225	36	18	225	26	31	6
R02_036x18x255	36	18	255	26	31	6
R02_036x20x035	36	20	35	26	31	6
R02_036x20x055	36	20	55	26	31	6
R02_036x20x075	36	20	75	26	31	6
R02_036x20x095	36	20	95	26	31	6
R02_036x20x115	36	20	115	26	31	6
R02_036x20x135	36	20	135	26	31	6
R02_036x20x165	36	20	165	26	31	6
R02_036x20x225	36	20	225	26	31	6
R02_036x20x255	36	20	255	26	31	6
R02_036x22x035	36	22	35	30	35	6
R02_036x22x055	36	22	55	30	35	6
R02_036x22x075	36	22	75	30	35	6
R02_036x22x095	36	22	95	30	35	6
R02_036x22x115	36	22	115	30	35	6
R02_036x22x135	36	22	135	30	35	6
R02_036x22x165	36	22	165	30	35	6

Код LxDxL1	L	D	L1	d1	d2	K
R02_036x22x205	36	22	205	30	35	6
R02_036x22x245	36	22	245	30	35	6
R02_036x22x285	36	22	285	30	35	6
R02_036x24x035	36	24	35	30	35	6
R02_036x24x055	36	24	55	30	35	6
R02_036x24x075	36	24	75	30	35	6
R02_036x24x095	36	24	95	30	35	6
R02_036x24x115	36	24	115	30	35	6
R02_036x24x135	36	24	135	30	35	6
R02_036x24x165	36	24	165	30	35	6
R02_036x24x205	36	24	205	30	35	6
R02_036x24x245	36	24	245	30	35	6
R02_036x24x285	36	24	285	30	35	6
R02_036x30x055	36	30	55	42	47	6
R02_036x30x075	36	30	75	42	47	6
R02_036x30x095	36	30	95	42	47	6
R02_036x30x115	36	30	115	42	47	6
R02_036x30x155	36	30	155	42	47	6
R02_036x30x245	36	30	245	42	47	6
R02_036x30x285	36	30	285	42	47	6
R02_036x32x055	36	32	55	42	47	6
R02_036x32x075	36	32	75	42	47	6
R02_036x32x095	36	32	95	42	47	6
R02_036x32x115	36	32	115	42	47	6
R02_036x32x155	36	32	155	42	47	6
R02_036x32x245	36	32	245	42	47	6
R02_036x32x285	36	32	285	42	47	6
R02_046x09x030	46	9	30	14	16	3
R02_046x09x045	46	9	45	14	16	3
R02_046x09x070	46	9	70	14	16	3
R02_046x10x030	46	10	30	14	16	3
R02_046x10x045	46	10	45	14	16	3
R02_046x10x070	46	10	70	14	16	3
R02_046x14x035	46	14	35	20	25	6
R02_046x14x045	46	14	45	20	25	6
R02_046x14x065	46	14	65	20	25	6
R02_046x14x085	46	14	85	20	25	6
R02_046x14x105	46	14	105	20	25	6
R02_046x14x125	46	14	125	20	25	6
R02_046x14x145	46	14	145	20	25	6
R02_046x15x035	46	15	35	20	25	6


Компоненти за:
- Шприцформи
- Пресформи
- Щанци

Горещо-канални с-ми
Стомани & Цв. Метали
Нагреватели

Офис Централен:
ж.к. Люлин-Център, ул. Архитект Георги Ненов №31
1324 София, България
тел: +359 (2) 923 44 88
тел: +359 884 612 894
факс: +359 (2) 923 44 55

Офис Пловдив:
Електроапаратурен завод – ЕАЗ АД, Бул. Цар Борис III Обединител, №1-продължение, ет.3, офис 48
4000 Пловдив, България
тел: +359 888 055 215
тел: +359 884 605 128
office@krasco.com
www.krasco.com

R02-Колонка водеща с две центроващи шийки



Mat.: 1.7131


Код LxDxL1	L	D	L1	d1	d2	K
R02_046x15x045	46	15	45	20	25	6
R02_046x15x065	46	15	65	20	25	6
R02_046x15x085	46	15	85	20	25	6
R02_046x15x105	46	15	105	20	25	6
R02_046x15x125	46	15	125	20	25	6
R02_046x15x145	46	15	145	20	25	6
R02_046x18x035	46	18	35	26	31	6
R02_046x18x045	46	18	45	26	31	6
R02_046x18x065	46	18	65	26	31	6
R02_046x18x085	46	18	85	26	31	6
R02_046x18x105	46	18	105	26	31	6
R02_046x18x135	46	18	135	26	31	6
R02_046x18x165	46	18	165	26	31	6
R02_046x18x245	46	18	245	26	31	6
R02_046x20x035	46	20	35	26	31	6
R02_046x20x045	46	20	45	26	31	6
R02_046x20x065	46	20	65	26	31	6
R02_046x20x085	46	20	85	26	31	6
R02_046x20x105	46	20	105	26	31	6
R02_046x20x135	46	20	135	26	31	6
R02_046x20x165	46	20	165	26	31	6
R02_046x20x245	46	20	245	26	31	6
R02_046x22x035	46	22	35	30	35	6
R02_046x22x045	46	22	45	30	35	6
R02_046x22x065	46	22	65	30	35	6
R02_046x22x085	46	22	85	30	35	6
R02_046x22x105	46	22	105	30	35	6
R02_046x22x125	46	22	125	30	35	6
R02_046x22x165	46	22	165	30	35	6
R02_046x22x205	46	22	205	30	35	6
R02_046x24x035	46	24	35	30	35	6
R02_046x24x045	46	24	45	30	35	6
R02_046x24x065	46	24	65	30	35	6
R02_046x24x085	46	24	85	30	35	6
R02_046x24x105	46	24	105	30	35	6
R02_046x24x125	46	24	125	30	35	6
R02_046x24x165	46	24	165	30	35	6
R02_046x24x205	46	24	205	30	35	6
R02_046x30x045	46	30	45	42	47	6
R02_046x30x065	46	30	65	42	47	6
R02_046x30x085	46	30	85	42	47	6

Код LxDxL1	L	D	L1	d1	d2	K
R02_046x30x105	46	30	105	42	47	6
R02_046x30x125	46	30	125	42	47	6
R02_046x30x165	46	30	165	42	47	6
R02_046x30x245	46	30	245	42	47	6
R02_046x30x285	46	30	285	42	47	6
R02_046x32x045	46	32	45	42	47	6
R02_046x32x065	46	32	65	42	47	6
R02_046x32x085	46	32	85	42	47	6
R02_046x32x105	46	32	105	42	47	6
R02_046x32x125	46	32	125	42	47	6
R02_046x32x165	46	32	165	42	47	6
R02_046x32x245	46	32	245	42	47	6
R02_046x32x285	46	32	285	42	47	6
R02_046x40x095	46	40	95	54	60	10
R02_046x40x165	46	40	165	54	60	10
R02_046x42x095	46	42	95	54	60	10
R02_046x42x165	46	42	165	54	60	10
R02_056x09x035	56	9	35	14	16	3
R02_056x09x060	56	9	60	14	16	3
R02_056x10x035	56	10	35	14	16	3
R02_056x10x060	56	10	60	14	16	3
R02_056x14x035	56	14	35	20	25	6
R02_056x14x055	56	14	55	20	25	6
R02_056x14x075	56	14	75	20	25	6
R02_056x14x095	56	14	95	20	25	6
R02_056x14x135	56	14	135	20	25	6
R02_056x15x035	56	15	35	20	25	6
R02_056x15x055	56	15	55	20	25	6
R02_056x15x075	56	15	75	20	25	6
R02_056x15x095	56	15	95	20	25	6
R02_056x15x135	56	15	35	20	25	6
R02_056x18x035	56	18	35	26	31	6
R02_056x18x055	56	18	55	26	31	6
R02_056x18x075	56	18	75	26	31	6
R02_056x18x095	56	18	95	26	31	6
R02_056x18x155	56	18	155	26	31	6
R02_056x20x035	56	20	35	26	31	6
R02_056x20x055	56	20	55	26	31	6
R02_056x20x075	56	20	75	26	31	6
R02_056x20x095	56	20	95	26	31	6
R02_056x20x155	56	20	155	26	31	6

Офис Централен:
ж.к. Люлин-Център, ул. Архитект Георги Ненов №31
1324 София, България
тел: +359 (2) 923 44 88
тел: +359 884 612 894
факс: +359 (2) 923 44 55

Офис Пловдив:
Електроапаратурен завод – ЕАЗ АД, Бул. Цар Борис III Обединител, №1-продължение, ет.3, офис 48
4000 Пловдив, България
тел: +359 888 055 215
тел: +359 884 605 128
office@krasco.com
www.krasco.com

R02-Колонка водеща с две центроващи шийки



Mat.: 1.7131

Код LxDxL1	L	D	L1	d1	d2	K
R02_056x22x035	56	22	35	30	35	6
R02_056x22x055	56	22	55	30	35	6
R02_056x22x075	56	22	75	30	35	6
R02_056x22x095	56	22	95	30	35	6
R02_056x22x115	56	22	115	30	35	6
R02_056x22x165	56	22	165	30	35	6
R02_056x22x205	56	22	205	30	35	6
R02_056x24x035	56	24	35	30	35	6
R02_056x24x055	56	24	55	30	35	6
R02_056x24x075	56	24	75	30	35	6
R02_056x24x095	56	24	95	30	35	6
R02_056x24x115	56	24	115	30	35	6
R02_056x24x165	56	24	165	30	35	6
R02_056x24x205	56	24	205	30	35	6
R02_056x30x055	56	30	55	42	47	6
R02_056x30x075	56	30	75	42	47	6
R02_056x30x095	56	30	95	42	47	6
R02_056x30x115	56	30	115	42	47	6
R02_056x30x135	56	30	135	42	47	6
R02_056x30x175	56	30	175	42	47	6
R02_056x30x245	56	30	245	42	47	6
R02_056x30x295	56	30	295	42	47	6
R02_056x32x055	56	32	55	42	47	6
R02_056x32x075	56	32	75	42	47	6
R02_056x32x095	56	32	95	42	47	6
R02_056x32x115	56	32	115	42	47	6
R02_056x32x135	56	32	135	42	47	6
R02_056x32x175	56	32	175	42	47	6
R02_056x32x245	56	32	245	42	47	6
R02_056x32x295	56	32	295	42	47	6
R02_056x40x075	56	40	75	54	60	10
R02_056x40x115	56	40	115	54	60	10
R02_056x40x155	56	40	155	54	60	10
R02_056x40x195	56	40	195	54	60	10
R02_056x42x075	56	42	75	54	60	10
R02_056x42x115	56	42	115	54	60	10
R02_056x42x155	56	42	155	54	60	10
R02_056x42x195	56	42	195	54	60	10
R02_066x14x055	66	14	55	20	25	6
R02_066x14x065	66	14	65	20	25	6
R02_066x14x095	66	14	95	20	25	6

Код LxDxL1	L	D	L1	d1	d2	K
R02_066x14x125	66	14	125	20	25	6
R02_066x15x055	66	15	55	20	25	6
R02_066x15x065	66	15	65	20	25	6
R02_066x15x095	66	15	95	20	25	6
R02_066x15x125	66	15	125	20	25	6
R02_066x18x035	66	18	35	26	31	6
R02_066x18x055	66	18	55	26	31	6
R02_066x18x075	66	18	75	26	31	6
R02_066x18x095	66	18	95	26	31	6
R02_066x18x145	66	18	145	26	31	6
R02_066x20x035	66	20	35	26	31	6
R02_066x20x055	66	20	55	26	31	6
R02_066x20x075	66	20	75	26	31	6
R02_066x20x095	66	20	95	26	31	6
R02_066x20x145	66	20	145	26	31	6
R02_066x22x035	66	22	35	30	35	6
R02_066x22x055	66	22	55	30	35	6
R02_066x22x075	66	22	75	30	35	6
R02_066x22x095	66	22	95	30	35	6
R02_066x22x155	66	22	155	30	35	6
R02_066x24x035	66	24	35	30	35	6
R02_066x24x055	66	24	55	30	35	6
R02_066x24x075	66	24	75	30	35	6
R02_066x24x095	66	24	95	30	35	6
R02_066x24x155	66	24	55	30	35	6
R02_066x30x055	66	30	55	42	47	6
R02_066x30x075	66	30	75	42	47	6
R02_066x30x095	66	30	95	42	47	6
R02_066x30x115	66	30	115	42	47	6
R02_066x30x135	66	30	135	42	47	6
R02_066x30x175	66	30	175	42	47	6
R02_066x30x245	66	30	245	42	47	6
R02_066x30x295	66	30	295	42	47	6
R02_066x32x055	66	32	55	42	47	6
R02_066x32x075	66	32	75	42	47	6
R02_066x32x095	66	32	95	42	47	6
R02_066x32x115	66	32	115	42	47	6
R02_066x32x135	66	32	135	42	47	6
R02_066x32x175	66	32	175	42	47	6
R02_066x32x245	66	32	245	42	47	6
R02_066x32x295	66	32	295	42	47	6


Компоненти за:
- Шприцформи
- Пресформи
- Щанци

Горещо-канални с-ми
Стомани & Цв. Метали
Нагреватели

Офис Централен:
ж.к. Люлин-Център, ул. Архитект Георги Ненов №31
1324 София, България
тел: +359 (2) 923 44 88
тел: +359 884 612 894
факс: +359 (2) 923 44 55

Офис Пловдив:
Електроапаратурен завод – ЕАЗ АД, Бул. Цар Борис III Обединител, №1-продължение, ет.3, офис 48
4000 Пловдив, България
тел: +359 888 055 215
тел: +359 884 605 128
office@krasco.com
www.krasco.com

R02-Колонка водеща с две центроващи шийки



Mat.: 1.7131

Код LxDxL1	L	D	L1	d1	d2	K
R02_066x40x075	66	40	75	54	60	10
R02_066x40x135	66	40	35	54	60	10
R02_066x42x075	66	42	75	54	60	10
R02_066x42x135	66	42	135	54	60	10
R02_076x14x055	76	14	55	20	25	6
R02_076x14x095	76	14	95	20	25	6
R02_076x15x055	76	15	55	20	25	6
R02_076x15x095	76	15	95	20	25	6
R02_076x18x055	76	18	55	26	31	6
R02_076x18x075	76	18	75	26	31	6
R02_076x18x095	76	18	95	26	31	6
R02_076x18x135	76	18	135	26	31	6
R02_076x18x145^	76	18	145	26	31	6
R02_076x20x055	76	20	55	26	31	6
R02_076x20x075	76	20	75	26	31	6
R02_076x20x095	76	20	95	26	31	6
R02_076x20x135	76	20	135	26	31	6
R02_076x20x145^	76	20	145	26	31	6
R02_076x22x055	76	22	55	30	35	6
R02_076x22x075	76	22	75	30	35	6
R02_076x22x095	76	22	95	30	35	6
R02_076x22x115	76	22	115	30	35	6
R02_076x22x145	76	22	145	30	35	6
R02_076x24x055	76	24	55	30	35	6
R02_076x24x075	76	24	75	30	35	6
R02_076x24x095	76	24	95	30	35	6
R02_076x24x115	76	24	115	30	35	6
R02_076x24x145	76	24	145	30	35	6
R02_076x30x055	76	30	55	42	47	6
R02_076x30x075	76	30	75	42	47	6
R02_076x30x095	76	30	95	42	47	6
R02_076x30x115	76	30	115	42	47	6
R02_076x30x155	76	30	155	42	47	6
R02_076x30x225	76	30	225	42	47	6
R02_076x32x055	76	32	55	42	47	6
R02_076x32x075	76	32	75	42	47	6
R02_076x32x095	76	32	95	42	47	6
R02_076x32x115	76	32	115	42	47	6
R02_076x32x155	76	32	155	42	47	6
R02_076x32x225	76	32	225	42	47	6
R02_076x40x075	76	40	75	54	60	10

Код LxDxL1	L	D	L1	d1	d2	K
R02_076x40x115	76	40	115	54	60	10
R02_076x40x175	76	40	175	54	60	10
R02_076x42x075	76	42	75	54	60	10
R02_076x42x115	76	42	115	54	60	10
R02_076x42x175	76	42	175	54	60	10
R02_086x14x055	86	14	55	20	25	6
R02_086x14x095	86	14	95	20	25	6
R02_086x15x055	86	15	55	20	25	6
R02_086x15x095	86	15	95	20	25	6
R02_086x18x055	86	18	55	26	31	6
R02_086x18x075	86	18	75	26	31	6
R02_086x18x095	86	18	95	26	31	6
R02_086x18x125	86	18	125	26	31	6
R02_086x20x055	86	20	55	26	31	6
R02_086x20x075	86	20	75	26	31	6
R02_086x20x095	86	20	95	26	31	6
R02_086x20x125	86	20	125	26	31	6
R02_086x22x055	86	22	55	30	35	6
R02_086x22x075	86	22	75	30	35	6
R02_086x22x095	86	22	95	30	35	6
R02_086x22x135	86	22	135	30	35	6
R02_086x24x055	86	24	55	30	35	6
R02_086x24x075	86	24	75	30	35	6
R02_086x24x095	86	24	95	30	35	6
R02_086x24x135	86	24	135	30	35	6
R02_086x30x055	86	30	55	42	47	6
R02_086x30x075	86	30	75	42	47	6
R02_086x30x095	86	30	95	42	47	6
R02_086x30x115	86	30	115	42	47	6
R02_086x30x155	86	30	155	42	47	6
R02_086x30x225	86	30	225	42	47	6
R02_086x32x055	86	32	55	42	47	6
R02_086x32x075	86	32	75	42	47	6
R02_086x32x095	86	32	95	42	47	6
R02_086x32x115	86	32	115	42	47	6
R02_086x32x155	86	32	155	42	47	6
R02_086x32x225	86	32	225	42	47	6
R02_086x40x075	86	40	75	54	60	10
R02_086x40x135	86	40	35	54	60	10
R02_086x42x075	86	42	75	54	60	10
R02_086x42x135	86	42	135	54	60	10


Компоненти за:
- Шприцформи
- Пресформи
- Щанци

Горещо-канални с-ми
Стомани & Цв. Метали
Нагреватели

Офис Централен:
ж.к. Люлин-Център, ул. Архитект Георги Ненов №31
1324 София, България
тел: +359 (2) 923 44 88
тел: +359 884 612 894
факс: +359 (2) 923 44 55

Офис Пловдив:
Електроапаратурен завод – ЕАЗ АД, Бул. Цар Борис III Обединител, №1-продължение, ет.3, офис 48
4000 Пловдив, България
тел: +359 888 055 215
тел: +359 884 605 128
office@krasco.com
www.krasco.com

R02-Колонка водеща с две центроващи шийки



Mat.: 1.7131

Код LxDxL1	L	D	L1	d1	d2	K
R02_096x14x055	96	14	55	20	25	6
R02_096x14x095	96	14	95	20	25	6
R02_096x15x055	96	15	55	20	25	6
R02_096x15x095	96	15	95	20	25	6
R02_096x18x055	96	18	55	26	31	6
R02_096x18x095	96	18	95	26	31	6
R02_096x20x055	96	20	55	26	31	6
R02_096x20x095	96	20	95	26	31	6
R02_096x22x055	96	22	55	30	35	6
R02_096x22x095	96	22	95	30	35	6
R02_096x22x125	96	22	125	30	35	6
R02_096x22x075	96	22	75	30	35	6
R02_096x24x055	96	24	55	30	35	6
R02_096x24x075	96	24	75	30	35	6
R02_096x24x095	96	24	95	30	35	6
R02_096x24x125	96	24	125	30	35	6
R02_096x30x055	96	30	55	42	47	6
R02_096x30x075	96	30	75	42	47	6
R02_096x30x095	96	30	95	42	47	6
R02_096x30x115	96	30	115	42	47	6
R02_096x30x155	96	30	155	42	47	6
R02_096x30x205	96	30	205	42	47	6
R02_096x32x055	96	32	55	42	47	6
R02_096x32x075	96	32	75	42	47	6
R02_096x32x095	96	32	95	42	47	6
R02_096x32x115	96	32	115	42	47	6
R02_096x32x155	96	32	155	42	47	6
R02_096x32x205	96	32	205	42	47	6
R02_096x40x075	96	40	75	54	60	10
R02_096x40x115	96	40	115	54	60	10
R02_096x40x155	96	40	155	54	60	10
R02_096x42x075	96	42	75	54	60	10
R02_096x42x115	96	42	115	54	60	10
R02_096x42x155	96	42	155	54	60	10
R02_116x14x075	116	14	75	20	25	6
R02_116x15x075	116	15	75	20	25	6
R02_116x18x075	116	18	75	26	31	6
R02_116x18x115	116	18	115	26	31	6
R02_116x20x075	116	20	75	26	31	6
R02_116x20x115	116	20	115	26	31	6
R02_116x22x075	116	22	75	30	35	6

Код LxDxL1	L	D	L1	d1	d2	K
R02_116x22x115	116	22	115	30	35	6
R02_116x22x155	116	22	155	30	35	6
R02_116x24x075	116	24	75	30	35	6
R02_116x24x115	116	24	115	30	35	6
R02_116x24x155	116	24	155	30	35	6
R02_116x30x075	116	30	75	42	47	6
R02_116x30x115	116	30	115	42	47	6
R02_116x30x155	116	30	155	42	47	6
R02_116x32x075	116	32	75	42	47	6
R02_116x32x115	116	32	115	42	47	6
R02_116x32x155	116	32	155	42	47	6
R02_116x40x095	116	40	95	54	60	10
R02_116x40x135	116	40	35	54	60	10
R02_116x40x195	116	40	95	54	60	10
R02_116x42x095	116	42	95	54	60	10
R02_116x42x135	116	42	135	54	60	10
R02_116x42x195	116	42	195	54	60	10
R02_136x18x135	136	18	135	26	31	6
R02_136x20x135	136	20	135	26	31	6
R02_136x22x095	136	22	95	30	35	6
R02_136x22x135	136	22	135	30	35	6
R02_136x24x095	136	24	95	30	35	6
R02_136x24x135	136	24	135	30	35	6
R02_136x30x095	136	30	95	42	47	6
R02_136x30x115	136	30	115	42	47	6
R02_136x30x155	136	30	155	42	47	6
R02_136x32x095	136	32	95	42	47	6
R02_136x32x115	136	32	15	42	47	6
R02_136x32x155	136	32	55	42	47	6
R02_136x40x095	136	40	95	54	60	10
R02_136x40x135	136	40	135	54	60	10
R02_136x40x215	136	40	215	54	60	10
R02_136x42x095	136	42	95	54	60	10
R02_136x42x135	136	42	135	54	60	10
R02_136x42x215	136	42	215	54	60	10
R02_156x22x155	156	22	155	30	35	6
R02_156x24x155	156	24	155	30	35	6
R02_156x30x115	156	30	115	42	47	6
R02_156x30x155	156	30	155	42	47	6
R02_156x32x115	156	32	115	42	47	6
R02_156x32x155	156	32	155	42	47	6


Компоненти за:
- Шприцформи
- Пресформи
- Щанци

Горещо-канални с-ми
Стомани & Цв. Метали
Нагреватели

Офис Централен:
ж.к. Люлин-Център, ул. Архитект Георги Ненов №31
1324 София, България
тел: +359 (2) 923 44 88
тел: +359 884 612 894
факс: +359 (2) 923 44 55

Офис Пловдив:
Електроапаратурен завод – ЕАЗ АД, Бул. Цар Борис III Обединител, №1-продължение, ет.3, офис 48
4000 Пловдив, България
тел: +359 888 055 215
тел: +359 884 605 128
office@krasco.com
www.krasco.com

R02-Колонка водеща с две центроващи шийки



Mat.: 1.7131

Код LxDxL1	L	D	L1	d1	d2	K
R02_156x40x115	156	40	115	54	60	10
R02_156x40x155	156	40	155	54	60	10
R02_156x40x215	156	40	215	54	60	10
R02_156x42x115	156	42	115	54	60	10
R02_156x42x155	156	42	155	54	60	10
R02_156x42x215	156	42	215	54	60	10
R02_196x30x155	196	30	155	42	47	6
R02_196x30x195	196	30	195	42	47	6
R02_196x32x155	196	32	155	42	47	6
R02_196x32x195	196	32	195	42	47	6
R02_196x40x155	196	40	155	54	60	10
R02_196x40x195	196	40	195	54	60	10
R02_196x40x235	196	40	235	54	60	10
R02_196x42x155	196	42	155	54	60	10
R02_196x42x195	196	42	195	54	60	10
R02_196x42x235	196	42	235	54	60	10
R02_246x40x165	246	40	165	54	60	10
R02_246x40x245	246	40	245	54	60	10
R02_246x42x165	246	42	165	54	60	10
R02_246x42x245	246	42	245	54	60	10